



SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

N° 75 DEL 14.06.2011

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: MODIFICA SETTAGGIO IMPOSTAZIONI PER UTILIZZO "ECOTOMOGRFO SONY LOGIC P5 PRO" IN DOTAZIONE ALL'U.O. CHIRURGIA DEL P.O. DI BOSA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LANDUCCI SRL DI CAGLIARI. CIG Z4C0076E01

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'atto deliberativo del Direttore Generale n° 186 del 9.10.2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e s.m.i;

VISTO l'atto deliberativo del Direttore Generale n° 824 del 09.07.2008 con il quale è stata nominata l'Ing. Barbara Podda Direttore del Servizio Ingegneria Clinica;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale N° 1146 del 14/11/2007, con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia nonché la successiva deliberazione del Direttore Generale n. 411 del 12/03/2009 di adeguamento del medesimo Regolamento a seguito del giudizio di incostituzionalità parziale della L.R. n. 5/2007;

PREMESSO che il Responsabile dell'U.O. di Chirurgia del P.O. di Bosa ha inoltrato una richiesta con la quale richiede la modifica del settaggio impostazioni finalizzato all'utilizzo ottimale dello "Ecotomografo Sony Logic P5 Pro" in dotazione alla stessa Unità Operativa, a seguito di recente assegnazione, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale come All. A);

CONSIDERATA la particolare importanza della richiesta, in ragione del fatto che alla modifica del settaggio impostazioni dovranno partecipare n° 4 Medici di Chirurgia e n° 3 Medici di Radiologia; che il predetto settaggio permetterà il corretto utilizzo dell'Ecotomografo anzidetto, in base alle indicazioni del personale medico degli Ambulatori di Chirurgia e Radiologia del Presidio e che stante l'importo della spesa presunta, si ritiene di procedere ai sensi dell'art. 4.3. lettera a) del citato regolamento, richiedendo specifico preventivo di spesa a Ditta specializzata nel settore;

RITENUTO di poter individuare quale ditta idonea all'effettuazione del settaggio in argomento la Ditta Landucci Srl, con sede in Cagliari, in quanto specializzata nel settore delle apparecchiature radiografiche;

PRESO ATTO che con nota del Direttore del Servizio di Ingegneria Clinica prot. n. 52/IC11/VP del 10.05.2011, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale come All. B), è stato richiesto alla Ditta Landucci Srl di Cagliari un preventivo di spesa per quanto sopra indicato;

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla Ditta Landucci Srl di Cagliari relativo all'effettuazione del settaggio già detto, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale come All. C);

PRESO ATTO della regolarità sotto il profilo tecnico e contabile del predetto preventivo di spesa presentato dalla Ditta Landucci Srl di Cagliari;

RITENUTO pertanto necessario dover provvedere alla modifica del settaggio impostazioni finalizzato all'utilizzo ottimale dello "Ecotomografo Sony Logic P5 Pro" in dotazione alla stessa Unità Operativa, al fine di garantire la migliore funzionalità del servizio erogato dal P.O. di Bosa;

VISTI i D.Lgs n° 165 del 30/03/2001 e s.m.i e n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;

VISTE le L.R. 10/2006 e n° 05/2007 nonché il Regolamento Aziendale;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

Di affidare alla **Ditta LANDUCCI Srl** di Cagliari la modifica del settaggio impostazioni, della durata di numero due giorni, finalizzato all'utilizzo ottimale dello "Ecotomografo Sony Logic P5 Pro" in dotazione all'Unità Operativa di Chirurgia del P.O. di Bosa, per l'importo complessivo presunto di Euro 2.400,00 IVA compresa;

Di autorizzare il costo complessivo presunto di Euro 2.400,00 IVA compresa, risultante dal preventivo presentato dalla predetta Ditta, relativamente all'effettuazione del settaggio in argomento, facendolo gravare sul codice di conto economico n° 0507020103 "Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie a richiesta", autorizzazione di spesa n. 1/2011 sub 100;

Di imputare il costo complessivo presunto di Euro 2.400,00 IVA compresa, sul Bilancio di competenza, quanto a €. 1.200,00 sul centro di costo n° 5AAGO202A0300 "Competenze comuni Chirurgia" e quanto a €. 1.200,00 sul centro di costo n° 5AAGO202A0900 "Competenze comuni Radiologia" del P.O. di Bosa;

Di incaricare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a fronte di regolare fattura, previa verifica dell'esecuzione dell'intervento tecnico;

Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio AA.GG. e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza.

Oristano

IL DIRETTORE SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

-Dr. Ing. Barbara Podda-



Istruttoria Innocenzo Sassu

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga



Alk. A

Unità Operativa di Chirurgia Bosa

Al servizio di Ingegneria Clinica
Oristano

Si richiede Corso formativo finalizzato all'utilizzo ottimale dell' Ecografo Sony
Logic P5 PRO in dotazione all' U.O. Di Chirurgia del Presidio Ospedaliero di Bosa.
Si specifica che i medici a cui il corso è destinato sono in numero di 7 di cui 4
chirurghi e 3 radiologi.

Cordiali Saluti

Bianca Virdis

Azienda U.S.L. N.6 - ORISTANO

Unità Operativa di Chirurgia

ORISTANO

Anticamera di Endoscopia Digestiva

Bosa 16-05-2011

ASL Oristano

ASL 5 Oristano

Direttore del servizio/U.O./etc..

Bianca Maria Virdis

Tel. 0785225353 Fax

www.asloristano.it

E-mail:@asloristano.it

**Servizio Ingegneria Clinica**

Prot. 52/IC11/VP

Oristano lì, 10 Maggio 2011

OGGETTO: Richiesta di preventivo di spesa per Training sull'uso di un ecotomografo.

Fax 070 480202

Spett.le Ditta Landucci

Si richiede urgentemente un preventivo di spesa per l'apparecchiatura di seguito indicata, in dotazione alla Chirurgia del P.O. Mastino di Bosa.

Tipo apparecchiatura	Matr.	RICHIEDSTA
Ecotomografo G.E. Modello Logiq P5 Pro Nuovo Codice Sistema G.E. A5310803	104419SU7	Training formativo che permetta il corretto utilizzo dell'ecotomografo Modifica settaggio impostazioni in base alle indicazioni del personale medico dell'ambulatorio di Chirurgia e Radiologia del P.O. Mastino.

L'offerta dovrà pervenire via fax (0783/779102) presso il Servizio di Ingegneria Clinica ubicato al primo piano dell'edificio prefabbricato adiacente al Presidio Ospedaliero "San Martino" di Oristano - **entro brevissimo termine.**

Al fine di formulare l'offerta, codesta spettabile Ditta è autorizzata ad effettuare un sopralluogo presso la predetta Unità Operativa, prendendo preventivamente i necessari contatti con l'Unità Operativa (centralino 0783 3171) o con il Servizio di Ingegneria Clinica al seguente numero telefonico 0783 317331.

Nel preventivo di spesa dovranno essere indicati distintamente il costo della manodopera, il codice, la descrizione e il prezzo di ciascun pezzo di ricambio, le spese di trasferta del tecnico, l'aliquota I.V.A., il costo complessivo nonché il periodo e le condizioni di garanzia successive alla riparazione effettuata.

La manutenzione dovrà essere eseguita secondo le indicazioni del costruttore ed in conformità con le normative CEI del Comitato Tecnico 62 o 66 valide per l'apparecchiatura elettromedicale sopra specificata.

Si precisa che nei casi di interventi su parti connesse alla rete o al paziente ed in tutti gli altri casi in cui risulta specificato dalla normativa sulle manutenzioni al termine della stessa dovrà essere eseguita la verifica di sicurezza elettrica ai sensi della CEI 62.5 o 66.5.

L'Azienda ricevuta l'offerta, si riserva la facoltà di esaminarla e di decidere in merito all'affidamento del servizio.

La Ditta potrà in caso di estrema urgenza, debitamente motivata dal Responsabile della predetta Unità Operativa, eseguire seduta stante, l'intervento tecnico richiesto e, in tal caso, dovrà inviare via fax un preventivo/computativo comprensivo di tutte le spese.

In entrambi i casi sopra descritti, la Ditta dovrà rilasciare o trasmettere via fax al n° 0783 779102 e all'indirizzo e-mail: ingegneriaclinica@asl.oristano.it e salvatore.seoni@asl.oristano.it, il verbale di lavoro e la copia delle verifiche eseguite che dovrà riportare il numero, la data di protocollo e l'oggetto della presente nonché l'attestazione da parte del responsabile dell'Unità Operativa della regolarità dell'intervento.

Si precisa che una copia cartacea dei suddetti rapporti di lavoro e verifiche dovrà essere consegnata al responsabile dell'unità operativa, per essere allegata al libro macchina dell'apparecchiatura, mentre un'altra copia cartacea dovrà essere allegata alla fattura.

Tutti i materiali utilizzati dovranno essere conformi alle disposizioni di legge vigenti e alle norme dell'U. E. e dovranno essere conformi a quanto indicato dal costruttore dell'apparecchiatura elettromedicale; le parti di ricambio dovranno essere nuove e originali ed essere esenti da vizi e da difetti e la Ditta sarà ritenuta responsabile dei danni causati alle persone e/o cose in conseguenza di eventuali imperfezioni.

Il pagamento della relativa fattura, previo accertamento della regolare esecuzione dell'intervento tecnico, sarà disposto nei termini di 90 giorni dalla data di registrazione nel protocollo Aziendale ed in caso di applicazione di interessi per ritardo pagamento si applicherà il tasso legale.

La fattura dovrà essere intestata e trasmessa in duplice copia alla Azienda Sanitaria Locale n. 5 Via Carducci, 35 - 09170 Oristano P.I./C.F. 00681110953, **corredata da una copia del verbale di lavoro compilato in ogni sua parte e firmato dal tecnico di codesta Ditta e dal responsabile dell'Unità Operativa.**

Certi di una fattiva collaborazione, con l'occasione si porgono i più cordiali saluti.

Sistema Sanitario Regione Sardegna
Azienda Sanitaria Locale n. 5 Oristano
Servizio Ingegneria Clinica
Ass. Tec. Walter Piga

IL DIRETTORE SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA
-Dr. Ing. Barbara Podda-

LANDUCCI s.r.l.

APPARECCHIATURE RADIOGRAFICHE
 PELLICOLE PER RADIOGRAFIA MEDICA
 APPARECCHIATURE PER ULTRASUONI E DIAGNOSTICHE
 SISTEMI RIS/PACS
 ASSISTENZA TECNICA



PARERE Favorevole
11/05/2011
 Sistema Sanitario Regione Sardegna
 Azienda Sanitaria Locale n. 5 Oristano
 Servizio Ingegneria Clinica
 Ass. Ted. Walter Piga

11/05/2011

Spett.le
ASL 5- ORISTANO
 Via Rockefeller snc
09170 ORISTANO(OR)

All' attenzione del Servizio di Ingegneria Clinica

Fax n° 0783/779102

PREV. N. 31- 11/05/11

Oggetto: Preventivo di spesa per Training sull'uso di un Ecotomografo GE modello Logiq P5 Pro

In risposta al Vs. fax Prot. 52/IC11/VP del 10/05/2011, la Scrivente società comunica che per l'attività di istruzione del personale sull'utilizzo dell' Ecotomografo GE modello Logiq P5 Pro, matricola 104419SU7 (n° sistema A5310803) ubicato presso la Chirurgia del P.O. Mastino di Bosa, e per le modifiche delle impostazioni in base alle indicazioni del personale medico, sono previste le seguenti tariffe:

Giorno/Uomo	€ 1.000,00	(mille/00) + I.V.A. 20%
Mezza Giornata/Uomo	€ 500,00	(cinquecento/00) + I.V.A. 20%

*in relazione all'effettiva
 e necessaria natura dell'attività
 che prevede modalità di lavoro
 il personale in alcune
 processi per cui sono necessarie
 di benefici*

CONDIZIONI DI FORNITURA:

I.V.A. a Vs. carico a termini di legge;

Pagamento gg. 30 data fattura;

Restiamo in attesa di Vs. autorizzazione all'organizzazione e svolgimento dell'attività richiesta, al termine della quale provvederemo ad inviare consuntivo di spesa.

Distinti saluti.

L' AMMINISTRATORE UNICO
 Amerigo Landucci