
SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO****N° 1462 DEL 23/06/2016**

Proposta n° 1485 del 21/06/2016

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: AFFIDAMENTO RIPARAZIONE N. 1 BILIRUBINOMETRO IN DOTAZIONE U.O. PATOLOGIA NEONATALE DEL P.O. ORISTANO. DITTA GINEVRI DI ALBANO LAZIALE (ROMA). CIG : ZF51A5D23B

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**RICHIAMATE:**

- la Deliberazione del Direttore Generale n° 186 del 9.10.2008 con la quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dell'art. 4 del D.Lgs n° 165 del 30.03.2001 e s.m.i;
- la Disposizione della Direzione Generale prot. NP/2014/12209 del 13.11.2014 con la quale sono state rimodulate le competenze dei servizi tecnici aziendali secondo quanto previsto dal vigente Atto Aziendale e contestualmente, nelle more della definizione di un assetto definitivo, è stato affidato ad interim all'Ing. Giorgio Tuveri l'incarico di Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica;
- la Deliberazione del Direttore Generale n° 1146 del 14/11/2007, con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia nonché le successive deliberazioni del Direttore Generale n° 411 del 12/03/2009 e n. 580 del 28/06/2013 di adeguamento del medesimo Regolamento;

PREMESSO che il referente dell'Unità Operativa di Patologia Neonatale del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano ha segnalato il malfunzionamento di n. 1 Bilirubinometro Ginevri mod. Twin Beam Plus in uso alla stessa Unità Operativa;

CONSIDERATA la tipologia dell'intervento da eseguire e l'importo della spesa presunta, si ritiene di procedere ai sensi dell'art. 4.3. lettera a) del citato regolamento, richiedendo specifico preventivo di spesa a Ditta specializzata nel settore;

RITENUTO di poter individuare quale ditta idonea all'esecuzione dell'intervento di ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura in argomento in uso all'Unità Operativa di Radiologia del Presidio Ospedaliero "San Martino" di Oristano, la Ditta Ginevri di Albano Laziale (ROMA) in quanto specializzata nel settore delle attrezzature sanitarie;

DATO ATTO che il Servizio di Ingegneria Clinica con nota prot. PG/2016/36302 del 14/06/2016, che seppur non allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ha richiesto alla Ditta Ginevri di Albano Laziale (ROMA) un preventivo di spesa per la riparazione di n. 1 Bilirubinometro Ginevri mod. Twin Beam Plus in uso all'Unità Operativa di Patologia Neonatale del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano;

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla Ditta Ginevri di Albano Laziale (ROMA) relativo alla riparazione di n. 1 Bilirubinometro Ginevri mod. Twin Beam Plus in uso all'Unità Operativa di Patologia Neonatale del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano, che seppur non allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO della regolarità sotto il profilo tecnico e contabile del predetto preventivo di spesa presentato dalla Ditta Ginevri di Albano Laziale (ROMA);

RITENUTO pertanto necessario dover provvedere alla riparazione di n. 1 Bilirubinometro Ginevri mod. Twin Beam Plus, al fine di evitare eventuali interruzioni delle prestazioni sanitarie erogate dall'Unità Operativa di Patologia Neonatale;

VISTI i D.Lgs n° 165/2001 e s.m.i e n° 50/2016;

VISTE le L.R. 10/2006 e n° 05/2007 nonché il Regolamento Aziendale;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

Di affidare alla Ditta Ginevri di Albano Laziale (ROMA) la riparazione di n. 1 Bilirubinometro Ginevri mod. Twin Beam Plus in uso all'Unità Operativa di Patologia Neonatale del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano, per l'importo complessivo presunto di Euro **1.086,00** + IVA;

Di autorizzare il costo complessivo presunto di Euro **1.324,92** IVA compresa, risultante dal preventivo presentato dalla predetta Ditta, relativamente alla ripristino dell'apparecchiatura in argomento, facendolo gravare sul codice di conto economico n. A507020102 "Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta", autorizzazione di spesa UAIC n. 1/2016 sub 111;

Di imputare il costo complessivo presunto di Euro **1.324,92** IVA compresa, sul Bilancio di competenza e sul centro di costo n° E0703;

Di incaricare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento a fronte di regolare fattura, previa verifica dell'esecuzione dell'intervento tecnico;

Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio AA.GG. e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

Oristano

IL DIRETTORE SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA
-Ing. Giorgio Tuveri-

Istruttoria Salvatore Seoni

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 28/06/2016 al 12/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga

